# FICHE TECHNIQUE

## PEINTURE AEROSOL A TRES HAUT POUVOIR COUVRANT

| | |
|---|---|
| **COULEUR** | Teintes industrielles réalisées selon vos plaquettes échantillons |
| **FINITION** | Brillant – Mat ou Satiné |
| **RÉSINE** | Résine acrylique modifiée |
| **PIGMENTS** | Pigments sans plomb.<br>Qualité carrosserie. |
| **SOLVANT** | Acétate |
| **POIDS SPÉCIFIQUE** | 0,860 g/cm³ |
| **VISCOSITÉ À 20°C** | 70”-80” CF 4<br>28”-30” CF 8 |
| **SOLUBILITÉ** | Insoluble dans l’eau. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | - Facilité d’application.<br>- Excellent pouvoir couvrant. |
| **TEMPS DE SÉCHAGE** | Peinture aérosol avec un temps de séchage très rapide.<br>5 minutes hors poussière<br>10 – 15 minutes au toucher (température 20°)<br>Polymérisation complète : 24 heures |
| **UTILISATION** | 3 couches croisées<br>Epaisseur déposée 25-30 microns<br>Préparer soigneusement les surfaces à peindre |
| **MODE D’EMPLOI** | Retirer toutes les traces de rouille ou écaille de peinture.<br>Nettoyer les traces de graisse ou de silicone avec un chiffon imprégné de solvant, laisser sécher totalement.<br>Agiter l’aérosol avant chaque utilisation pour bien mélanger la peinture.<br>Pulvériser à une distance de 25 à 30 cm de la surface à peindre:<br>- en jets croisés pour des surfaces importantes: traits horizontaux d’abord pour finir par des traits verticaux, sans intervalles de temps.<br>- En jets concentriques pour les petites surfaces.<br>Après utilisation, retourner l’aérosol tête en bas et appuyer sur le diffuseur jusqu’à ce que le gaz sorte seul. |